

## 工事名; 武志汚水幹線外管渠工事(完成)

アンケート配布数 31

アンケート回答数 20

(返信頂けなかったものを無回答数に含む)

アンケート内容	頂いたご意見				
<p>Q.1 以前から市の下水道がつくことを希望されていましたが。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">していた 42%</td> <td style="width: 15%;">していなかった 6%</td> <td style="width: 15%;">関心がなかった 13%</td> <td style="width: 42%;">無回答 39%</td> </tr> </table>	していた 42%	していなかった 6%	関心がなかった 13%	無回答 39%	
していた 42%	していなかった 6%	関心がなかった 13%	無回答 39%		
<p>Q.2 下水道がつくことをご存知でしたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 65%;">知っていた 48%</td> <td style="width: 13%;">知らなかった 13%</td> <td style="width: 19%;">無回答 39%</td> </tr> </table>	知っていた 48%	知らなかった 13%	無回答 39%		
知っていた 48%	知らなかった 13%	無回答 39%			
<p>Q.3 下水道がついてよかったですか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">良かった 35%</td> <td style="width: 19%;">普通だった 19%</td> <td style="width: 15%;">よくなかった(費用の面など) 3%</td> <td style="width: 41%;">無回答 42%</td> </tr> </table>	良かった 35%	普通だった 19%	よくなかった(費用の面など) 3%	無回答 42%	
良かった 35%	普通だった 19%	よくなかった(費用の面など) 3%	無回答 42%		
<p>Q.4 発注者の対応はどうでしたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 45%;">良かった 55%</td> <td style="width: 10%;">普通だった 10%</td> <td style="width: 10%;">悪かった 0%</td> <td style="width: 35%;">無回答 35%</td> </tr> </table>	良かった 55%	普通だった 10%	悪かった 0%	無回答 35%	
良かった 55%	普通だった 10%	悪かった 0%	無回答 35%		
<p>Q.5 工事は長く感じましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">長かった 10%</td> <td style="width: 35%;">普通だった 45%</td> <td style="width: 6%;">短かった 6%</td> <td style="width: 49%;">無回答 39%</td> </tr> </table>	長かった 10%	普通だった 45%	短かった 6%	無回答 39%	
長かった 10%	普通だった 45%	短かった 6%	無回答 39%		
<p>Q.6 日常生活に不便はありましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 45%;">なかった 45%</td> <td style="width: 16%;">あった 16%</td> <td style="width: 39%;">無回答 39%</td> </tr> </table>	なかった 45%	あった 16%	無回答 39%	・あまりなかった。	
なかった 45%	あった 16%	無回答 39%			
<p>Q.7 その都度、工事予定表を配布しましたが、理解していただけましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 65%;">理解できた 65%</td> <td style="width: 10%;">理解できなかった 0%</td> <td style="width: 25%;">無回答 35%</td> </tr> </table>	理解できた 65%	理解できなかった 0%	無回答 35%		
理解できた 65%	理解できなかった 0%	無回答 35%			
<p>Q.8 何か危険だと感じた事がありましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 61%;">なかった 61%</td> <td style="width: 0%;">あった 0%</td> <td style="width: 39%;">無回答 39%</td> </tr> </table>	なかった 61%	あった 0%	無回答 39%		
なかった 61%	あった 0%	無回答 39%			
<p>Q.9 工事中、騒音は気になりましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">イメージより良かった 9%</td> <td style="width: 13%;">気になった 13%</td> <td style="width: 58%;">無回答(わからない含む) 57%</td> </tr> </table>	イメージより良かった 9%	気になった 13%	無回答(わからない含む) 57%		
イメージより良かった 9%	気になった 13%	無回答(わからない含む) 57%			
<p>Q.10 工事中、振動は感じましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 29%;">感じなかった 29%</td> <td style="width: 29%;">工事での振動を感じた 29%</td> <td style="width: 3%;">車での振動を感じた 3%</td> <td style="width: 39%;">無回答 39%</td> </tr> </table>	感じなかった 29%	工事での振動を感じた 29%	車での振動を感じた 3%	無回答 39%	・矢板打ちの時
感じなかった 29%	工事での振動を感じた 29%	車での振動を感じた 3%	無回答 39%		

<p>Q.11 工事中、ほこりは気になりましたか。</p> <table border="1"> <tr> <td>気にならなかった</td> <td>気になった 13%</td> <td>無回答 42%</td> </tr> </table>	気にならなかった	気になった 13%	無回答 42%		
気にならなかった	気になった 13%	無回答 42%			
<p>Q.12 夜間工事は気になりましたか。</p> <table border="1"> <tr> <td>気にならなかった</td> <td>気になった 3%</td> <td>無回答 45%</td> </tr> </table>	気にならなかった	気になった 3%	無回答 45%		
気にならなかった	気になった 3%	無回答 45%			
<p>Q.13 (株)ガノ建設職員の態度、対応は良かったですか。</p> <table border="1"> <tr> <td>良かった 58%</td> <td>普通だった 6%</td> <td>悪かった 0%</td> <td>無回答 35%</td> </tr> </table>	良かった 58%	普通だった 6%	悪かった 0%	無回答 35%	
良かった 58%	普通だった 6%	悪かった 0%	無回答 35%		
<p>Q.14 作業員の態度、対応は良かったですか。</p> <table border="1"> <tr> <td>良かった 45%</td> <td>普通だった 13%</td> <td>悪かった 0%</td> <td>無回答 42%</td> </tr> </table>	良かった 45%	普通だった 13%	悪かった 0%	無回答 42%	
良かった 45%	普通だった 13%	悪かった 0%	無回答 42%		
<p>Q.15 ガードマンの誘導はよかったですか。</p> <table border="1"> <tr> <td>良かった 48%</td> <td>普通だった 13%</td> <td>悪かった 0%</td> <td>無回答 39%</td> </tr> </table>	良かった 48%	普通だった 13%	悪かった 0%	無回答 39%	<p>・とても親切に誘導して下さいました。</p>
良かった 48%	普通だった 13%	悪かった 0%	無回答 39%		
<p>Q.16 最初に思われていた工事のイメージと比べて実際はどうでしたか。</p> <table border="1"> <tr> <td>イメージより良かった 29%</td> <td>イメージどおり 32%</td> <td>イメージより悪かった 0%</td> <td>無回答 39%</td> </tr> </table>	イメージより良かった 29%	イメージどおり 32%	イメージより悪かった 0%	無回答 39%	
イメージより良かった 29%	イメージどおり 32%	イメージより悪かった 0%	無回答 39%		

### その他 頂いたご意見

- ・現場の方の対応および(説明等)親切で良かった。
- ・工事に関する詳細な説明書があつて良かった。
- ・悪天候にも拘わらず、良く頑張られたと思います。感謝です。
- ・このたび公共下水道が布設されたことは良かった。不在地主であったが、終始貴社担当者の丁寧な対応に感謝しております
- ・工事予定を配布されたことが良かったと思います。
- ・見える所でしゃがみこんでタバコを吸うのはやめてほしかったです。
- ・錦織さんの配慮がとても良く、色々とお世話になりました。

### 現場担当者より

通行止の作業や騒音・振動もあり日常生活に大変ご迷惑をお掛けしたにもかかわらず、みなさんに大変ご協力して頂き、工事が順調に進みました。とても感謝しています。ありがとうございました。

錦織保和