

工事名; 中海本庄地区枕木川樋門工事(中間)

アンケート配布数 23

アンケート回答数 11

アンケート内容	頂いたご意見				
<p>Q.1 日常生活に不便はありましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> なかった 35% </td> <td style="width: 33%;"> あった 13% </td> <td style="width: 33%;"> 無回答 52% </td> </tr> </table>	なかった 35%	あった 13%	無回答 52%		
なかった 35%	あった 13%	無回答 52%			
<p>Q.2 現場を横断される際に、何か危険と感じた事がありましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> なかった 48% </td> <td style="width: 33%;"> あった 0% </td> <td style="width: 33%;"> 無回答 52% </td> </tr> </table>	なかった 48%	あった 0%	無回答 52%		
なかった 48%	あった 0%	無回答 52%			
<p>Q.3 工事中、振動は感じましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 感じなかった 30% </td> <td style="width: 33%;"> 感じた 17% </td> <td style="width: 33%;"> 無回答 52% </td> </tr> </table>	感じなかった 30%	感じた 17%	無回答 52%	・多少	
感じなかった 30%	感じた 17%	無回答 52%			
<p>Q.4 工事中、騒音は気になりましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 気にならなかった 17% </td> <td style="width: 33%;"> 気になった 30% </td> <td style="width: 33%;"> 無回答 52% </td> </tr> </table>	気にならなかった 17%	気になった 30%	無回答 52%	・多少 ・毎日風向きに注意をし、窓の開閉に気がつかった。	
気にならなかった 17%	気になった 30%	無回答 52%			
<p>Q.5 工事中、ほこりは気になりましたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 気にならなかった 35% </td> <td style="width: 33%;"> 気になった 13% </td> <td style="width: 33%;"> 無回答 52% </td> </tr> </table>	気にならなかった 35%	気になった 13%	無回答 52%	・屋根がほこりをかぶっていた。しかたないと思う	
気にならなかった 35%	気になった 13%	無回答 52%			
<p>Q.6 (株)トガノ建設社員の態度、対応は如何でしたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 良かった 22% </td> <td style="width: 33%;"> 普通だった 26% </td> <td style="width: 33%;"> 悪かった 0% </td> <td style="width: 33%;"> 無回答 52% </td> </tr> </table>	良かった 22%	普通だった 26%	悪かった 0%	無回答 52%	
良かった 22%	普通だった 26%	悪かった 0%	無回答 52%		
<p>Q.7 作業員の態度、対応は如何でしたか。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 良かった 30% </td> <td style="width: 33%;"> 普通だった 17% </td> <td style="width: 33%;"> 悪かった 0% </td> <td style="width: 33%;"> 無回答 52% </td> </tr> </table>	良かった 30%	普通だった 17%	悪かった 0%	無回答 52%	
良かった 30%	普通だった 17%	悪かった 0%	無回答 52%		

その他 頂いたご意見

特にありませんが、樋門の中がせまくて雨が降った時に、だいじょうぶかな…です。

風向きのわかるふき流しの様なものが取りはずされて残念でした。
出来れば道路工事の際に取り付けていただければありがたいのですが。

このご意見を頂き、仮設矢板撤去の折に取りはずしました吹流しを、当工事完成まで再設置致しました。

一時期テレビも聞こえない騒音で困りました。今は時々あまり感じません。

防音シートによる防音設備を設ける等して、騒音を出さないよう注意をはらい施工しました。大変ご迷惑をおかけしました。